

輸入車用ステアリングボス価格表

メーカー	品番	価格(税抜)	装 備
ALFA ROMEO	0155	¥28,000	SRS
ALFA ROMEO	0156	¥25,000	SRS
BMW	0030	¥28,000	SRS
BMW	0036	¥28,000	SRS
BMW	0046	¥29,000	SRS
BMW	0090	¥30,000	SRS
BMW MINI	2212	¥28,000	SRS
BMW MINI	2213	¥28,000	SRS
FERRARI	0355	¥25,000	SRS
MERCEDES BENZ	0160	¥29,000	SRS
OPEL	0142	¥28,000	SRS
PEUGEOT	0106	¥28,000	SRS
PEUGEOT	0206	¥28,000	SRS
PEUGEOT	0207	¥28,000	SRS
PORSCHE	0964	¥30,000	SRS
PORSCHE	0993	¥30,000	SRS
PORSCHE	0997	¥30,000	SRS
ROVER MINI	2211	¥25,000	SRS
VOLKS WAGEN	9906	¥25,000	SRS
VOLKS WAGEN	9907	¥25,000	SRS
VOLKS WAGEN	9908	¥28,000	SRS
上記以外の品番	頭に「W」が付く品番	¥10,000	なし

■ 注意事項

商品は全て、MOMOタイプ・NARDIタイプに対応するユニバーサルタイプです。

在庫がなくなり次第廃番になる品番がありますので、ご確認の上、ご注文下さい。

予告無く形状及び価格等が変更になる場合があります。

日本国内正規輸入車の適合です。海外使用及び、並行輸入車両には、お取付ができない場合があります。

表内の は、ワークスベル製エアバッグ装着車対応ボスです。

その他の品番(「W」付)はボス本体に「MOMO社製ボス」を使用しています。

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2020年4月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

品番	車種	【】= 型式/モデルコード/グレード()= 年式	装備	備考
----	----	---------------------------	----	----

ALFA ROMEO

W1017	アルファ164			
W4029	アルファ155・145・146			
W4036	スパイダー (96-)			
0155	スパイダー 【916】 (96/9-) GTV 【916】 (95/9-)		SRS	
0156	アルファ156 【932】 (98/9-)		SRS	セレスピード装着車には取り付けできません。

※セレスピード = 電子制御セミA/T(自動M/T)ステアリング上にスイッチがある。

AUDI

W8010	80 (79-86)・90・クーペGT			
9907	A3 【8L】 (97/10-)		SRS	

BMW

W0157	2500-2800 3ER (-82)・5ER (-81) 6ER (-83/8)・7ER (-86)			
W2005	5ER (82-85/8)・6ER (83/9-85/8)			
W2006	3ER (83-90)・5ER (85/9-) 6ER (85/9-)・7ER (87-)			
W2008	3ER (91-)・8ER			
0030	E36 (前期 91-94)		SRS	
0036	E36 (後期 95-99) E39 (前期 96/6-) Z3 【E36】 (96/3-) E38 (94/7-)		SRS	ステアリング上のスイッチ類は使用できません。
0046	E46(98/10-) E39(後期型のみ) Z4 【E85】 (02/-)		SRS	ステアリング上のスイッチ類は使用できません。
0090	E87系(04/9-)・E90 (05/4-)※ステアリング装着車は未確認		SRS	ステアリング上のスイッチ類は使用できません。
2212	MINI 【R50・52・53】 (02/3-07/1)		SRS	マルチファンクション M/F 付きは不可
2213	MINI 【R55・56・57・58・60】 (07/2-14/3)		SRS	マルチファンクション M/F 付きは不可

※Mシリーズ SRS 全車は、適合データと形状が異なる場合があります。

※マルチファンクション = ステアリング上にあるオーディオコントロール・オートクルーズコントロールのスイッチ

CITROEN

W6822	AX (92-)			
0106	SAXO (99/3-)		SRS	

FERRARI

0355	F355 (94/8-98/9) F355スパイダー (95/8-99/9) F360 (99/5-)		SRS	
------	--	--	-----	--

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2020年4月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

品番	車種	【】= 型式/モデルコード/グレード()= 年式	装備	備考
----	----	---------------------------	----	----

FIAT

W4000	500 600			
W5509	リトモ (85/1-) クロマ (-91/10)			
W4024	パンダ (84/11-)			
W4029	ティーポ テンプラ			
W4035	プント プラーボ プラーバ			
W4036	クーペフィアット			

GM

W2400	GM全車 (69-) アストロバン			
-------	-------------------	--	--	--

JEEP

W2400	CJ-5 CJ-6 CJ-7 レネゲード			
W6902	ラングラー チェロキー			

LANCIA

W5509	テーマ (-91)			
W4029	デルタ (93/5-) デドラ			
W5509	Y10 (-91)			
W5515	Y10 (93-)			

MERCEDES BENZ

W6001	W123 (76-77) W114 W115 W117 W116 W107 (73-77)			シャフトセレーション外径φ15.3
W6004	ベンツ全車 (80-) 除くR129			
0160	A 【168】 (98/9-) C 【202】 (98/10-00/12) E 【210】 (95/11-00/8) M 【163】 (98/3-) V 【638】 (98/3-) SLK 【170】 (96/9-) CLK 【208】 (98/9-)	SRS		一部、装着できない車両があります。

OPEL

W6605	カデット (79-) アスコナ (81/10-) セネター (88-) コルサ オメガ カリブラ ベクトラ アストラ			
0142	VITA 【161】 (-00/12) TIGRA (95/12-99/9)	SRS		

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2020年4月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

品番	車種	【】= 型式/モデルコード/グレード()= 年式	装備	備考
----	----	---------------------------	----	----

PEUGEOT

W6807	104 (80-) 205 (80-87)			
W6808	405 (-92/8)			
W6813	205 (88-)			
W6817	309 (90-)			
W6822	106 306			
W6823	405 (92/9-)			
0106	106 【S2S】 (98/9-99) 306 【N5】 (95/9-99)		SRS	
0206	206 【S16】 (99/9-)		SRS	グレード RC には装着できません。
0207	207 (07/3-) 206 【RC】		SRS	

PORSCHE

W0230	911S (-73) 1600 911 912T 914/6 (6気筒車のみ)			
W0231	911S カレラ (74-) 912E			
W8010	924 944 (-85)			
W7004	944ターボ (85-) 944S (86-) カレラ2 カレラ4 【964】			
W7005	928S4			
0964	カレラ2/4 【964】 (90/9-94/8) ターボ 【965】 (91/9-94/8)		SRS	
0993	カレラ 【993】 (93-98) カレラ 【996】 (98/1-04/8) ターボ 【993】 (94-98) ターボ【996】 (00/3-04/8)※ ボクスター【986】 (96/9-04/12) ※		SRS	ティプトロ装備車は、 ステアリング上でのシフトチェンジはできなくなります。 GT2、GT3 は不可
0997	カレラ 【997】 (04/8-13/3) ターボ【997】 (07/6-13/3)※ ボクスター 【987】 (04/12-12/1) ※		SRS	ティプトロ装備車は、 ステアリング上でのシフトチェンジはできなくなります。 GT2、GT3 は不可

※ティプトロ = トルクコンバーター式 A/T

RENAULT

W7208	5 11 (84/11-) 20 (80/11-) 9 30 (82/9-) エスパス (-90) エクスプレス			
W7213	クリオ(ルーテシア) トウインゴ			

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。
また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。
適合データは、2020年4月現在のものです。

西暦	1994	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
和暦	H6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	2

品番	車種	【】= 型式/モデルコード/グレード()= 年式	装備	備考
----	----	---------------------------	----	----

ROVER

W5801	MINI (77-) 1100			
2211	MINI 【XN12A】 (96/9-) MG-F 【RD18K】 (96/9-)	SRS		純正のホーン用ハーネスの改造が必要です。

SAAB

W2304	99 (70-) 900 (79-)			
-------	--------------------	--	--	--

VOLKS WAGEN

W0248	ビートル (-73)			
W8010	ゴルフ・シロッコ ジェッタ (-88) ビートル (74-80) パサート(78-88) 1303 (74-)			
W8012	バナゴン			T4(フロントエンジン車)以外は不可
W8014	ゴルフ シロッコ ジェッタ (89-) コラード パサート ポロ (89-) ベント			
9906	ゴルフ3 【1HA】 (92-99) POLO 【6NA】 (96-02)	SRS		
9907	ゴルフ4 【1JA】 (97/10-) BORA 【1JA】 (98/10-) NEW BEETLE 【9C.1YA】 (99/9-)	SRS		オーディオコントロール付車は不可
9908	ゴルフ5(04/6-09/4)	SRS		DSG 装備車は不可
	up! 【AACHY】(12/10-)	SRS		ステアリングスイッチ及び DSG 装備車は不可

※DSG = ダイレクトシフトギアボックス(ステアリングシフトスイッチ付車)

VOLVO

W9011	760 (-88) 740 780 940			
W9018	760 (89-) 960 850			

※注意 年式・形式に関係なく、純正部品にばらつきがある為、適合品番が異なる又は装着できない車両があります。取り付け作業を行う前に、必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状が同じかを確認してください。また、エアバッグの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。適合データは、2020年4月現在のものです。